

Erledigt

Dell Optiplex 3040m Installation MacOS 10.15 mit Clover scheitert

Beitrag von „Dr. Moll“ vom 10. September 2020, 12:25

Moin,

hackmac004 habe deinen Tipp noch nicht getestet.

Danke für die Antwort [OSX-Einsteiger](#). Mit deiner Config startet die Installation durch. Angeschlossen über HDMI-VGA-Adapter.


ich habe noch die Audio-ID auf 3 geändert und damit habe ich auch Sound.

Lan sollte mit RealtekRTL8111.kext funktionieren. Wird im Systembericht angezeigt (noch nicht getestet).

Das ganz z. Z. unter MacOS 10.15.1.

Werde das später noch auf 10.15.6 testen. Dazu muß ich mal schauen, ob ich noch eine Festplatte finde.





Hallo [hackmac004](#), habe deinen Tipp getestet: Mojave-Installation startet, allerdings ohne Grafikbeschleunigung, Catalina-Installation bleibt hängen.

Werde mich mal nach einer Festplatte umschauen und eine aktuelle Catalina-Installation durchführen und dann testen.

Schönen (Rest)abend

Moin, habe das ganze jetzt mal unter 10.15.6 getestet.

Wieder mit der config von von [OSX-Einsteiger](#) vom Usb-Stick gebootet. Es läuft das meiste. Wlan über Usb-Dongle geht nicht, muß ev. neu installiert werden.

Audio über Kopfhörer funktioniert, aber an meinen Verstärker habe ich eine unerträgliche Brummschleife.

Grafik ausgabe läuft über HDMI-VGA-Adapter. Hier könnte ich auch den Verstärker anschließen,

läuft aber wohl noch nicht.

Soweit erstmal Dank an alle, die dieses Ergebnis ermöglichten

Schönen Tag