

t450s SD reader

Beitrag von „grt“ vom 10. September 2020, 11:33

für T530/430/X230 und älter, ja, da kann der voodoo funktionieren, bei den neueren geht der nicht mehr. da brauchts den sinetek in neuer version.

[david203](#) guck doch mal sicherheitshalber nach, ob der reader nicht vielleicht im bios deaktiviert ist. auch wenn er (noch) nicht funktioniert, sollte er sowohl im ioreg, als auch in der pci-liste auftauchen.

ioreg: IOService - PCI0@0 -> EXP*@xx -> PXSX@xx -> und hier was mit name pci10ec,522a (oder ähnlich) bzw. vendor-id ec10 0000.