

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „SabineT“ vom 11. September 2020, 15:36

Mit Catalina funktioniert die neue Config mit OC 0.6.1 auch bei mir problemlos, nur mit Big Sur mag damit weder Wifi noch Ethernet bei mir.

Wenn ich im Verboos Mode BS mit der neuen Config boote kommen dabei u.A. folgende Meldungen:

