

Erledigt

HD 7700 erstes booten nach installation nur Pixel

Beitrag von „blaze1984“ vom 12. September 2020, 00:23

[wellini](#)

Bin auch der Meinung dass es an der Grafikkarte liegt.

Edit: versuche es Mal mit diesem kext

<https://github.com/koush/AMD70...s/MacOS/AMD7000Controller>

Du musst in Clover Konfigurator nicht den Haken bei Injekt ATI setzen !

Ansonsten das noch ausprobieren,

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um das Problem mit dem schwarzen Bildschirm bei AMD-GPUs zu beheben. Das Verfahren ist für High Sierra und Mojave dasselbe.

1. Verwenden Sie RadeonDeInit = true Injektion in der config.plist im Grafikbereich. Möglicherweise müssen Sie auch InjectATI = true festlegen, mit und ohne InjectATI = true testen und prüfen, ob dies hilfreich ist.

2. Verwenden Sie den AGDP-Patch in der config.plist unter den Kernel- und Kext-Patches:

- Name: com.apple.driver.AppleGraphicsDevicePolicy
- Finden Sie: BA050000 00
- Ersetzen: BA000000 00
- Kommentar: Deaktivieren Sie die Überprüfung der Karten-ID, um zu verhindern, dass kein Signal ausgegeben wird. © lvs1974, Pike R. Alpha, vit9696

Punkt 3. nur benutzen wenn du die kexte WhateverGreen.kext und lilu.kext

Nicht benutzen tust.

3. Verwenden Sie WhateverGreen.kext und Lilu.kext, die in / EFI / Clover / kexts / Other platziert werden sollen. Wenn Sie diese Kext-Dateien verwenden möchten, sollten Sie InjectAti = True nicht verwenden und den Framebuffer nicht in die config.plist einfügen.

Lg blaze1984