

i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 17. September 2020, 21:16

[kaneske](#) ja meine Kühlfläche ist überdimensioniert was ja auch hier schon oft betont wurde. Passt ja auch alles ins Gehäuse und ich hab immer noch Platz nach oben. Da ich von Designare Z390 und i9 9900K kam war ich so Temps bei 29-30 Grad gewohnt. der hat aber auch eine TDP von nur 95Grad. Da hab ich mir echt schon Sorgen gemacht. Dann hab ich wahrscheinlich diesmal auch alles richtig gemacht, klar bei Liquid Metal gehen noch mal paar Grad runter. Muss aber nicht. Dachte schon das Board sorgt irgendwie dafür. Scheint aber durch die Bank normal zu sein und wie schon vermutet legt sich die Paste nach ein paar Stunden Betrieb mit den Nano Partikeln richtig gut auf den Die. Das kann ich zurzeit beobachten. Werde heute abend mal das intel Modul raushauen und die Ports einzeln pro Modul testen. Das ging beim Z390 von Gigabyte besser im Durchsatz. Muss also woran liegen...! Hast du eigentlich noch dein WS Sage Board zum Verkauf?

[SchmockLord](#) kein OC bei der CPU. Brauch ich nicht. OC nur beim Ram weil 4000er Dominator Platinum. Ich konnte es mir nicht verkneifen.