

**In Arbeit**

## **MacOS Catalina 10.15.4 | Gigabyte Z87X-UD3H | Opencore 0.5.9 | i5-4690K | Nvidia Geforce GTX 660 2GB**

**Beitrag von „M.J96“ vom 19. September 2020, 16:35**

Moin,

Ich habe ein kleines Problem mit meinem Mainboard. Ich habe das Gehäuse gewechselt. Allerdings kriege ich jetzt eine Fehlermeldung und zwar den Error 15 am Mainboard. Der Fehlercode bleibt der selbe, auch wenn ich den Ram wechsele.

Hat jemand eine Idee?