

HP ProBook 470 G5 Installationsstick startet nicht

Beitrag von „normandy“ vom 21. September 2020, 17:35

Hi Zhuraj,

danke für deine schnelle Antwort.

ich habe nun einen neuen Stick erstellt und ohne das EFI anzupassen davon gebootet, komme damit aber leider nicht weiter. Es sieht beim booten irgendwie so aus als ob der Bildschirm zweigeteilt wäre.