

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „SabineT“ vom 23. September 2020, 15:27

MacOS hat auf jeden Fall (noch) Probleme mit der 5700XT, selbst beim neuesten iMac:

[Some 2020 iMac users experiencing display glitch likely caused by AMD Radeon Pro 5700 XT GPU](#)

[Graphical Glitches Plaguing Some 2020 iMac Owners With Radeon Pro 5700 XT GPU](#)

Würde mich also nicht wundern, wenn es da auch mit der Audioausgabe über DP Probleme geben kann.

Ich selber hab aber nur eine RX 580 und externe Lautsprecher, kann also keine eigenen Erfahrungswerte beitragen.