

Erledigt

OpenCore X99 Catalina Bootstick "ERROR allocating pages at"

Beitrag von „PfBraun“ vom 28. September 2020, 10:55

Mittlerweile habe ich dann doch nochmal eine Anleitung mit Clover, speziell für X99 befolgt (in dem Fall für Mojave). Komischer weiße konnte ich hier sogar einmal den installer booten, dann aber nie wieder obwohl ich nichts am EFI oder BIOS geändert habe. Schlussendlich konnte ich dann booten indem ich den "OsxAptioFix2Drv-free2000.efi" verwendete. Scheinbar ist der ja aber relativ schlecht für die Hardware. Die Tatsache dass der free2000 fix bootet deutet doch aber darauf hin das Probleme mit meiner MemoryMap habe. Ich habe jetzt auch schon mehrfach gelesen dass das Problem speziell bei X99 mit MSI boards besonders stark ist. Andererseits sehe ich auch viele Post bei denen der free2000 fix erfolgreich durch einen anderen AptioFix ersetzt werden konnte (AptioMemoryFix, OsxAptioFix3Drv, OsxAptioFix2Drv, OsxAptioFixDrv). Auch die habe ich alle ausprobiert aber mein Problem ist da immer noch das ich kein passendes Slide Value finde. Langsam befürchte ich, dass das nichts wird mit Mojave oder Catalina. Falls Jemand noch eine Idee hat wäre ich dafür sehr dankbar, denn bis Mittwoch kann ich die AMD GPU noch zurückschicken 😊

Edit:

Das Thema hat sich mittlerweile geklärt, indem ich mit einem bekannten Mainboards getauscht habe. Mit dem Asus X99 A / USB 3.1 funktioniert alles wie im Vanilla-Guide beschrieben und komplett ohne Slide Values.