

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „TheWachowski“ vom 2. Oktober 2020, 01:42

[JimSalabim](#)

Hm..ok. Hat bei mir wie gesagt nicht geklappt. Interne Lautsprecher war als Punkt schlicht nicht da. Nach Umstellung auf 1C ist es da. Sehr merkwürdig. Aber egal. Hauptsache es funktioniert bei mir jetzt. Muss ich mir eben nur merken, dass bei einem Update Deines EFIs die Umstellung der ID bei mir ein weiterer Punkt neben den anderen IDs ist.