

SideCar- und Multimonitor-Probleme in OpenCore Catalina Skylake

Beitrag von „PatrickTsch“ vom 5. Oktober 2020, 21:37

Ich habe es auch nicht geschafft diese im Bios zu aktivieren. Egal welche Profile oder Einstellungen ich versuche - sie springt nicht an.

Mein Problem liegt darin, dass die iGPU soweit ich dies verstanden habe für SideCar unerlässlich ist. Oder habe ich hier etwas falsch verstanden?