

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „apfelnico“ vom 8. Oktober 2020, 19:44

Keine Ahnung, wozu man SAT0 in SATA umbenennen muss. Im Zweifel stört das dann auch noch andere Systeme wie Windows, wenn die darauf angewiesen sind. Ich kenne aber diese Plattform nicht, möchte mich da nicht weit aus dem Fenster lehnen.

Wozu überhaupt patchen? Gibt viele Gründe und ebensoviele es über einen anderen Weg zu versuchen. Adressen eines bekannten/kompatiblen Gerätes, die nur etwas geändert werden müssen, damit ein Apple-Treiber darauf matcht und somit funktioniert zum Beispiel ...