

**Erledigt**      **Z170X-Designare (Sierra) - Update auf Catalina - Bitte um Beratung**

**Beitrag von „grt“ vom 9. Oktober 2020, 10:47**

moinmoin...

also was ich in deinem screenshot oben gesehen hab:

Bewertungs-Namen	Version	Zuletzt geändert	Geladen	Erhalten von
K266x	3.1.8	13.06.14, 00:37	Nain	Vermittler Entwickler
kexico	4.8.0	16.04.20, 17:06	Nain	Vermittler Entwickler
kcmrse	1.3.7	20.08.13, 20:48	Nain	Vermittler Entwickler
KTOTocafy/CB	2.5.8	27.06.16, 22:59	Nain	Vermittler Entwickler
ITOTCepressSAB-BA2	2.4.6	27.06.16, 23:02	Nain	Vermittler Entwickler
ITOTCepressSASABQ2	3.2.1	27.06.16, 23:04	Nain	Vermittler Entwickler
SefTosSofDovv	2.1.2	05.09.13, 09:46	Nain	Vermittler Entwickler
KGA	11.0	24.01.12, 20:58	Ja	Vermittler Entwickler
SeffonSof	10.15.20	24.01.12, 20:39	Nain	Vermittler Entwickler
SefonSof	10.15.20	24.01.12, 20:48	Ja	Vermittler Entwickler
sighorSOP	4.3.2	16.06.14, 01:38	Nain	Vermittler Entwickler
sigfioSofdes	4.3.3	16.06.14, 01:39	Nain	Vermittler Entwickler
VADUtopcSafes	10.15.20	24.01.12, 20:21	Nain	Vermittler Entwickler
VADK100HWeb	10.15.20	24.01.12, 20:21	Nain	Vermittler Entwickler
VADWV100Hweb	10.15.20	24.01.12, 20:21	Ja	Vermittler Entwickler
VADWV100HScalable	10.15.20	24.01.12, 20:13	Nain	Vermittler Entwickler
VDAReamnetTestbed	10.15.20	24.01.12, 20:13	Nain	Vermittler Entwickler
VDAReamnetWeb	10.15.20	24.01.12, 20:21	Ja	Vermittler Entwickler
VDAReamnetEXE	10.15.20	24.01.12, 20:21	Nain	Vermittler Entwickler
VSANetSTEX	6.3.10	39.04.14, 09:53	Nain	Vermittler Entwickler
JSonRAD	5.8.3	04.08.16, 02:58	Nain	Vermittler Entwickler
SamangSteinberg/SBAudio	1.9.2	29.07.16, 07:14	Ja	Vermittler Entwickler
SERES	27.3.38	24.12.16, 22:42	Nain	Vermittler Entwickler
Stonemountain-Stone	4.2	27.06.16, 09:29	Nain	Vermittler Entwickler
stomac	6.31-31/q299B915.1723	08.09.16, 18:22	Ja	Nicht signiert
StoMaukEthernet	2.2.0	23.09.16, 23:47	Ja	Nicht signiert
StoMaukEthernet	1.7-20160424-2.0	06.11.16, 23:58	Nain	Nicht signiert
StoMaukEthernet	1.7-20160424-2.0	23.12.16, 10:37	Nain	Absent

blau eingekästelt ist der webdriver für die alte nvidia. den kannst du deinstallieren. rot sollte nicht da sein, sondern in kexts/other liegen, und grün ist eine gepatchte appleHDA.kext, die sollte dann wieder durch eine nicht veränderte ersetzt werden. das aber alles erst, wenn catalina läuft.

zuerst mal bootest du das neue catalina/die installation vom stick, und das sierra von dessen platte mit der EFI, so wie sie ist.

damit du eine aktuelle clover-efi-struktur bekommst, würde ich den einfach mal auf einen usbstick installieren - irgendwas hab ich läuten hören, dass die versionen 5122 und/oder 5123 zickig sind, vielleicht nimmst du besser eine knapp drunter.

oben in deiner liste sind zuviele aptio....efis, bzw. der osxaptio... und der osxfatbinary... sollten nicht gemeinsam genutzt werden.

die kextsammlung ist zwar an der falschen stelle, aber erfrischend überschaubar...

will heissen versuch mal die installation in gang zu kriegen mit virtualsmc.kext, lilu.kext, whatevergreen.kext, intelmausi.kext sowie dem appleALC.kext und usbinjectall.kext in

kexts/other.

dann öffne deine alte config.plist, kopier die serial und die boardserial in die entsprechenden felder der config.plist vom neuen clover, nachdem du das smbios ausgewählt hast (boardserial auch noch nach MLB im reiter davor), halte dich bei den haken in etwa an das, was in der alten auch angehakt ist, mit ausnahme von grafikzeugs. da mach alle eventuell vorhandenen "injecthaken" weg. das übernimmt jetzt der kollege whatevergreen.

sollte was hängen bleiben, foto bitte.