## **Erledigt** Batterie patch Clover zu OpenCore Migration

## Beitrag von "Zhuraj" vom 11. Oktober 2020, 14:34

Vielen Lieben Dank erst einmal für eure Hilfe!!!
Ich habe nun die Kext und die SSDT eingefügt.  Das hat leider noch nicht geklappt wie grt schon vermutet hatte.
Ich habe dann die Patches in der Config nachgetragen. Leider hat das auch noch nicht funktioniert. Habe ich noch etwas vergessen?
Anbei mal ein Screenshot wie ich es eingetragen habe.
Vielen Dank!