[Sammelthread] MacOS BigSur 11.0 DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von "badbrain" vom 16. Oktober 2020, 16:54

LuckyOldMan Also, damit vorgenommene Änderungen in der NVRAM-Abteilung (was bei prevlang:kbd ja der Fall ist) der config.plist auch greifen, muss der NVRAM anschließend geleert werden. Alternativ kannst du die betreffenden Werte z. B. auch über das Terminal oder dem Hackintool löschen, oder wie <u>CMMChris</u> meinte, unter *Delete* der oben erwähnten NVRAM-Abteilung der config.plist eintragen.

