

Probleme mit dem Ethernet

Beitrag von „Macintosh2020“ vom 16. Oktober 2020, 19:52

Meine EFI läuft recht gut eigentlich, Bluetooth und WLAN werden erkannt, nur LAN ist nicht möglich. Woran könnte das liegen?

Mainboard:

MSI Z170a Titanium gaming

Prozessor:

Intel i5 7500