## RealtekRTL8111.kext v. 2.30 macht Probleme

## Beitrag von "g-force" vom 25. Oktober 2020, 14:24

Ich wurde durch den Kextupdater mal wieder daran erinnert, daß ich immernoch die ältere Version des Realtek8111.kext habe.

Nun habe ich den Tipp von schabulske umgesetzt und kann bestätigen, daß es so funktioniert.



