CPUFriend Guide, HWP & Speedstep: X86PlatformPlugin vs ACPI_SMC_PlatformPlugin

Beitrag von "macdream" vom 26. Oktober 2020, 13:25

Nein, das SMBIOS ist gleich, da ich mit der gleichen EFI boote. Das mit der oberen Linie ist mir nicht klar: Wenn doch die dickere hellblaue Linie (bei Frequency) den tatsächlichen Frequenzverlauf darstellt, ist es doch egal wo die obere liegt. Diese repräsentiert doch nur das obere "Ende" der Frequenz, oder nicht?

Die "richtige" CPU kann ich eh nicht auswählen, denn der iMac 27" 5K wurde ja mit verschiedenen CPU's ausgestattet, aber die SMBIOS Version bleibt immer iMac19,1