

**Erledigt**

# Suche Hilfe! Probleme mit Mountain Lion Installation

**Beitrag von „INTOIT“ vom 17. Mai 2013, 14:57**

Liebe Leute,  
ich bin blutiger Anfänger und baue mir folgenden Rechner:

GA-H77-DS3H Bios Rev. 1.1 / Stand F7  
16 Giga DDR3-RAM 1600 Mhz  
120 Gb Samsung SSD  
2 TB Seagate HD  
450 Mbps TP-Link PCI Express Adapter

Anleitung nach: <http://hackintosh-forum.de/ind...ntryID=234#profileContent>

Ich habe die Installation nach der Anleitung gemacht. Nach der Installation von ML auf der SSD, genauer gesagt beim ersten Booten von der SSD bleibt der Rechner bei dem grauen Ladebildschirm und keisenden Ladesymbol hängen. Es kreiselt und nichts passiert mehr.

Ich habe dann die TP-LINK Karte raus genommen und wiederholt. Gleiches Resultat.  
Ich habe dann mit Unibeast den USB Stick neu angefertigt. Gleiches Resultat.

Bilder vom Bios und -v im Anhang

Fragen:

Kann es an den [Bios Einstellungen](#) liegen? Gab es das Problem schon mal früher?

Kann es an der Bios F7 Version liegen? Ich habe nur eine höhere Beta Version bei Gigabyte gefunden.

Kann es an einem Anschluss-Fehler liegen? Sata III 1 oder 0?

Ist die Anleitung richtig?

Danke für eure Hilfe!

Intoit