

NUC8i3BEH findet kein USB Boot

Beitrag von „NUCs“ vom 4. November 2020, 20:36

Immer noch in Wartestellung...

Verstehe ich Dich richtig:

Stick2 ist der Boot Stick, Stick1 der macOS Installer? Hast Du auf Stick2 das Volume des Installers gelöscht und auf 1 die Boot Partition? Mit welchen Werkzeugen?

(spasseshalber habe ich mal die zwei USB, die ich habe - auch schon probiert, ob es etwa am Stick liegt - gleichzeitig eingestöpselt, aber das brachte nichts)