

HP800 G5 openCore

Beitrag von „Carstimann“ vom 6. November 2020, 10:22

[Zitat von mistry7](#)

Hi,

hab alles hin bekommen, mein G5 läuft Perfekt mit Sleep/Sound/Lan etc.

ich fasse wenn ich Zeit hab mal alles zusammen und lade es hoch

Hallo allerseits,

ich habe auch ein ähnliches Setup:

HP Elitedesk 800 G5 mini

Coffee i5-8500

HD630

2x Displayport, 1x DP auf HDMI

ALCID=20

Ram 32 GB

2x NVme 500/250 GB

Mac mini 8,1

Open Core 0.63

Catalina 10.15.7

Bei mir läuft eigentlich auch alles soweit, nur leider habe ich ein Problem mit dem Multiboot und sleep wenn ich von OC boote.

Wenn ich von Clover aus boote, dann funktioniert der sleep.

Beim boot von OC funktioniert er nicht.

Ich habe dann jeweils unterschiedliche Energieoptionen. (siehe Anhang)

Multiboot mit Clover funktioniert auch aber leider nicht mit OC.

Wäre Super, wenn ich in deine OC configlist mal reinschauen dürfte.

Ist das normal das diese 3 PCI devices nicht geladen werden?

Dank im Voraus!

PS: einige Config Einstellungen mögen falsch sein Aufgrund der Multiboot Spielerei.



