

Erledigt

Gigabyte Aorus Z490 Elite AC - Brauche Hilfe mit iGPU

Beitrag von „Sabrina95“ vom 6. November 2020, 22:31

[Zitat von kiu77](#)

Ohne extra Kabel von der Karte auf einen USB-Header auf dem Mainboard gibt es kein Bluetooth.

Also auf dem USB Header ist das Kabel angeschlossen.

Dann muss es an dem USB Mapping eventuell liegen? Wie kann ich am besten vorgehen?