## **Z87-D3HP USB 3.0 Probleme**

## Beitrag von "Leggalucci" vom 10. November 2020, 09:34

schau mal, ob in deiner von Hackintool generierten USB.kext auch die Powerdaten enthalten sind, ansonsten einfach hinzufügen. Dann sollten die Externen HDDs auch genügend Strom bekommen.

