

Z87-D3HP USB 3.0 Probleme

Beitrag von „henties“ vom 10. November 2020, 12:03

[KarlDieter](#) Deine Ports müssen in der USBPorts.plist --> Contents --> Info.plist --> OKitPersonalities --> iMac14,2-XHC --> IOProviderMergeProperties --> ports --> UsbConnector --> Number |0|3|255|, jeweils

die richtige Nummer zugeordnet bekommen haben.

0 = fuer USB 2 ports, die zu nichts weiteren fähig sind, ausser backward USB 1 Kompatibilität.

3 = fuer "dual ports" also USB 3 ports an denen mann auch USB 2 Geräte anschliessen kann.

255 = fuer alle angeschlossenen Geräte die ständig mit Strom versorgt werden sollten, Bluetooth etc.

Es gib noch Andere Möglichkeiten die aber bei deiner Hardware zur Zeit nicht zutreffen.

Der Anhang sollte dir behilflich sein das bei dir mal zu überprüfen.

Zu beachten ist das bei dir die designation "iMac14,2-XHC" wahrscheinlich anders ausfällt und ist abhängig von den SMBIOS der fuer dein System gesetzt wurde.

Weiter zu beachten ist das im Anhang der HSO3 UsbConnector mit 3 bezeichnet wurde, es ist ein Blau gekennzeichnete port, also USB 2 sowie USB 3 fähig, in einen USB Steckplatz mit zwei Möglichkeiten.

Sein grosser "Bruder" SSP3, zugänglich durch denselben Blauen Stecker, ist AUCH mit 3 bezeichnet, sehr wichtig nicht diesen Zusammenhang zu übersehen.

Ansonsten poste mal einen dump deines IORegistry mit den IORegistryExplorer 2.1 so das ich mir mal deine USB configuration unter die Lupe nehmen kann.

Gruesse Henties