

# **Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 ( E6X30 ) mit Intel Core i7-3520M und HD4000**

**Beitrag von „Maggo\_“ vom 10. November 2020, 20:26**

Hallo [anonymous writer](#),

bei mir hakt es leider noch.

Ich bekomme mit der neuen EFI von dir jetzt das WLAN Symbol zu sehen oben in der Leiste. Aber es bleibt grau hinterlegt. Nach einer Minute kann ich es dann anklicken. Es zeigt dann an das WLAN: ein ist, aber tatsächlich hat er kein Internet und er zeigt mein WLAN und auch andere nicht an wenn ich "Mit anderem Netzwerk verbinden" öffne.

Edit: Ein ähnliches Problem hatte ich mit Clover in diesem Thread auch mal. Du hattest dann ein neue EFI geschickt und damit war es gelöst. Ich schau mal was an der anders war. Ups, das geht leider nicht. War auch auf bitbucket und wurde natürlich inzwischen geupdatet.

Edit2: Du sagtest dass auf deinem Laptop BigSur bereits läuft. Lohnt sich das Update? Oder kommt die Hardware langsam an ihre Grenzen?