

**Erledigt**

## Nach Update ein paar Schwierigkeiten

**Beitrag von „hackmac004“ vom 11. November 2020, 22:51**

Wenn du eine selbsterstellte USBport.kext verwendest, brauchst du die SSDT-UIAC.aml nicht mehr. Kannst du also löschen.

Laut dortania solltest du diese SSDTs verwenden.

Required SSDTs	Description
<a href="#">SSDT-PLUG</a>	Allows for native CPU power management on Haswell and newer, see <a href="#">Getting Started With ACPI Guide</a> for more details.
<a href="#">SSDT-EC-USBX</a>	Fixes both the embedded controller and USB power, see <a href="#">Getting Started With ACPI Guide</a> for more details.

<https://dortania.github.io/OpenCorePkg/skylake.html#acpi>

Gibt es einen bestimmten Grund wieso du SMBIOS MacPro7,1 verwendest? Üblich wäre für Skylake iMac17,1.