

Erledigt

Nach Update ein paar Schwierigkeiten

Beitrag von „5T33Z0“ vom 14. November 2020, 11:06

Keine gute Idee mit dem unpassenden SMBIOS. Man sollte generell eins wählen, das in den Zeitraum fällt, in dem der entsprechende Prozessortyp verwendet wurde und somit auch dazu passt. MacPro7,1 verwenden alle XeonWs und keine Skylake CPUs.