

Erledigt X299 Error 97 - Big Sur

Beitrag von „SammlerG“ vom 16. November 2020, 07:44

selbes mit den BIOS Versionen habe ich mit dem Prime Deluxe probiert.

Meine nächste Vermutung liegt an den USB Ports, da meine Tastatur danach auch oft nicht mehr geht.

Das könnte mit dem Legacy Teil der Boot ROMs zusammen hängen. Sollte zwar mit CSM disabled nicht vorkommen, aber mir fällt langsam nichts mehr ein.