

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „crazycreator“ vom 16. November 2020, 22:03

Also mein Problem sah genauso aus ... Die letzten Zeilen der Fehlermeldungen schrieben etwas von einem CRC Error.

Bemerkenswert an der Sache: Ich konnte jedes mögliche Betriebssystem installieren, aber mit Big Sur hat es geendet.

Catalina ja, aber bei Big Sur der erwähnte Error.

Ich habe dann mit meinem RAM rumgespielt und siehe da, die Installation läuft auf einmal durch. Kann den RAM nach der Installation wieder stecken,

er wird ohne Probleme erkannt und auch genutzt. Aber eine Installation mit den 2 jetzt Testweise entfernten Riegeln ist nicht möglich.

Ich muss jetzt nur mal noch raus finden ob es an den Riegeln, den Steckplätzen oder dem RAM im allgemeinen liegt.