

Umsetzung prüfen

Installation von macOS Big Sur auf Gigabyte Z490 Gaming X

Beitrag von „hackmac004“ vom 20. November 2020, 12:09

Ja, denke ich auch, wir hatten ja sogar schon eine EFI in Gebrauch, die genau mit diesem board & CPU läuft, aber es kommt der gleiche Fehler. Der Versuch mit den SSDTs ist nur dazu da die EFI noch genauer an sein board anzupassen.

Auf eine andere Bios ver. zu gehen finde ich auch sinnvoll.