

# HP EliteBook 840 G1 & OpenCore Catalina/Big Sur

Beitrag von „xerano“ vom 22. November 2020, 11:48

[Zitat von jboeren](#)

[xerano](#) kann es bei [aufuk1](#) an der bios version liegen?

es kann auch an den [BIOS Einstellungen](#) liegen. Es ist immer schwierig aus der Ferne ohne Logs auf etwas zu schließen in den meisten Fällen sind es aber dann wirklich nur die [BIOS Settings](#) die einem nen Strich durch die Rechnung machen.