

AMD RX 5500 XT - Bild schwarz

Beitrag von „apfelnico“ vom 28. November 2020, 10:39

Vielleicht sitzt noch etwas auf dem PCIe-Bus und teilt somit die begrenzten Lanes. NVMe zum Beispiel?