

# HP8460p mit Sierra

Beitrag von „Darkman“ vom 29. November 2020, 23:16

Hi,

vielen Dank für deine Antwort und deinen Willkommensgruß!

Ich habe mich verschrieben, ich meinte High Sierra. Ich habe den Stick mit BDU installiert und dabei High Sierra ausgewählt. Danach habe ich die EFI aus der Anleitung von [anonymous writer](#) auf den Stick kopiert. Das von mir verwendete Notebook unterscheidet sich nur in Bezug auf den Prozessor - ich habe einen I5. Das sollte laut dem Thread aber kein Problem sein.

Der Ladevorgang läuft wie folgt ab: Nach dem Einschalten erscheint nach einigen Sekunde das Auswahlmenü mit einem Apple Logo und drei Mal Windows. Nach Auswahl des Apple Logos (Boot macOS from OS X Base System) erscheint nun das Apple Logo für einige Sekunden alleine. Nach ca 60 Sekunden erscheint unter dem Logo ein Kringel der sofort einfriert. Dann tut sich leider nichts mehr. Ein Ladebalken erscheint nicht.

Was meinst du mit Verbose Mode. Erreiche ich den über das Clover Verzeichnis und Ader Datei CLOVERX64.efi? Darüber habe ich es auch erfolglos probiert.

Die [Bios Einstellungen](#) habe ich gem. dem Guide überprüft.