

MSI X99 Bios Zerstört (Lötchip)

Beitrag von „Sascha_77“ vom 30. November 2020, 15:09

LuckyOldMan

Es geht sich auch weniger um das "nicht gehen" als vielmehr um das evtl. Beschädigen des Chips. Vor dem Mod habe ich auch diverse Chips beschrieben und es gab keine Probleme. Theor. **kann** es aber passieren das Du den mit 5V grillst. Aber wie gesagt ... diese Art Chips scheinen recht robust.