

MSI X99 Bios Zerstört (Lötchip)

Beitrag von „SammlerG“ vom 30. November 2020, 20:33

ich glaube immer noch nicht so ganz das beide BIOS defekt sind.

Für mich ist das ein Fehler mit der CPU. Evtl. ein Pin im Sockel verbogen.

"04 = South Bridge initialization before microcode loading

60 = DXE Core is started

55 = Memory not installed

ok so it may be the CPU socket pins are bent more then likely as the first is the southbridge starting before your CPU could be recognized - second is the board drivers loading (trying to load) and 55 its not seeing your Memory as even being there so its either the CPU is miss seated, the pins in the socket are not making contact or your board is faulty!"

ich hoffe mal für dich es ist wirklich das Bios, bzw. beide. Defektes Board oder CPU wäre übel.