

Optiplex 3020 MFF braucht HS

Beitrag von „Cent“ vom 6. Dezember 2020, 12:49

da muss ich mich mal kurz reinlesen in GenSMBios.

scheint geklappt zu haben. habe jetzt iMac15.1 in der config stehen.

der stick ist erstellt und nun kopiere ich den EFI Ordner in die EFI partition

ich bin nun im Boot Menu von OC! wenn ich nun auf Install HS gehe macht er nur kurz was und bootet neu. dann bin ich wieder im Boot Menu.

Also klappt noch nicht