

AMD RX 5500 XT - Bild schwarz

Beitrag von „Wolfe“ vom 7. Dezember 2020, 14:20

[ternes3](#) Deaktivier mal die ssdt-usb in der config.plist (in acpi/add) und starte neu. Behalte dabei aber iMacPro1,1 und agdpmod=pikera bei. Vergiss nicht, die Seriennummern wieder einzufügen.