

HP Envy 15-ep0080ng / OpenCore 0.6.2 / i9-10885H OctaCore / 32GB RAM

Beitrag von „Der_Eric“ vom 13. Dezember 2020, 15:05

Also neues Update.

Ich konnte in MacOS booten von USB.

Dann bin ich wieder über den installer auf disk utilities und habe die Installation von dem externen USB auf die interne SSD recovered.

Hat 1x gebootet und war sau schnell. Jetzt sieht opencore aber die Platte nicht mehr beim booten.. Sehr komisch.

Gibt es ne Möglichkeit Opencore den Booteintrag manuell vorzugeben?

Musste allerdings meine Windows EFI fixen. Eventuell hab ich da die Boot Partition von Catalina zerschossen.

Ich spiele das ganze nochmal durch.

Edit: ich bekomme es intern nicht zum booten. Wird in open core nicht angezeigt.

Platte wird aber gefunden wenn ich die USB Installation laufen hab.