Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von "lev92" vom 16. Dezember 2020, 19:42

Hallo Leute und Hallo JimSalabim

Wie sieht es denn nun mit Big Sur aus? Welche Probleme konntet ihr feststellen?

Verläuft das Update mittlerweile flüssig und ohne Probleme?

Ich habe nämlich sehr lange gewartet bis ich den Sprung wagen wollte. Hat auch was damit zu tun, dass mein Interface Hersteller noch kein Kompatibilitäts-Update herausgebracht hatte.

Nun ist es da und ich würde gerne das Update installieren.

Soll ich zur Sicherheit erstmal auf meine zweite SSD installieren?

- Muss ich hierzu noch mal die EFI Konfiguration auf die 2. SSD aufspielen oder krallt sich OC die Config von der 1. Platte und lässt mich in die 2. SSD booten ohne Probleme?

Ach... Ja! Wie war das mit dem abstöpseln der SSDs noch gleich(?) Nur beim installieren von Windows oder auch beim Installieren von MacOS - so dass er nichts auf die anderen Platten schreibt.

Lieber Gruß und vielen Dank