

# Suche eine Soundkarte für Hackintosh

**Beitrag von „bounty96“ vom 20. Dezember 2020, 12:04**

Oh weh... ESP Mounten, CC starten und config.plist bearbeiten, neustarten, testen, wiederholen...

das wird wohl ein bisschen dauern bis ich alle durch habe vor allem weil das Ding ewig zum Hoch-und Runterfahren braucht.

Die ersten beiden Werte 0x100202 und 0x100302, kann ich die einfach so eintragen oder 0x weglassen?