

Erledigt

Gigabyte G41MT-S2PT Bios Update?

Beitrag von „AMDshutUp“ vom 25. Mai 2013, 23:21

Hallo, ich habe mit meinem Gigabyte G41MT-S2PT Board ein paar Probleme. Ich kann auf Snow Leopard 10.6.8 keinen UniBeast ML Stick erstellen. Kein Ahnung wieso.

Wenn ich einen Stick mit myHack erstelle und von ihm boote kommt eine komische bios meldung.

ich dachte mir dass das ganze mit einem [bios update](#) geklärt wäre. wie kann ich das [bios update](#) druchführen oder diese probleme beheben?