## ASUS WS X299 SAGE/10G - Hilfe gesucht

Beitrag von "mr\_reginald\_kray" vom 30. Dezember 2020, 00:48

ja den gibt es griven

und zwar hab ich windows jetzt im UEFI Modus und leider kommen die gleichen screens  $\stackrel{ ext{ iny S}}{=}$ 



dadurch das ja das hochfahren bei der PCIe ausgabe stehen bleibt vermute ich mittlerweile das die Bluetooth/Wlan Karte entweder am falschen Slot hängt oder sogar beschädigt sein könnte oder da die Ausgabe ja beim ersten Slot stehen bleibt könnte die GPU vlt am falschen slot hängen weil die sollte ja OOP funktionieren? Liege ich damit absolut daneben? In der EFI wird ja genau definiert auf welchen Slot was hängt oder?