

Fenvi T-919

Beitrag von „hackierci“ vom 3. Januar 2021, 19:27

[Zitat von Bandit](#)

Mal einen anderen PCI Slot versuchen, falls vorhanden

ich habe in mehrere PCI Slots eingesteckt momentan ist auf PCI_x1_1 Slot drin