

Kein Signal am neuen Monitor über Display-Port / Änderung des SMBIOS nötig?

Beitrag von „Kaiborg“ vom 9. Januar 2021, 10:55

Moin zusammen!

Ich habe mir einen neuen 27 Zoll QHD Monitor (Dell 2719DC) angeschafft, bekomme aber leider kein Signal über DP.

Ich habe mich etwas umgeschaut und angeblich soll Änderung des SMBIOS in MacPro 6,1 helfen?

Dann wäre ja aber mein SMBIOS nicht so 1:1 zu übernehmen oder? Ich habe Software installiert,

die ich mit anderer Kennung wohl nicht nochmal aktivieren könnte (NTFS for Mac, SteuerSoftware etc)

Gibt es ggf. noch eine andere Möglichkeit, den DP zu aktivieren?

Bei Bedarf kann ich meine EFI gerne hochladen.

Whatevergreen, Lilu sind als Kexte vorhanden, Eintrag agpmo=pikera ebenso.

Dank & Gruß!

Kaiborg