

5min Black Screen dann Bild verfügbar und kurzer Brummtton

Beitrag von „apfelnico“ vom 14. Januar 2021, 11:48

Das verwendete Mainboard ist leider völlig ungeeignet für zwei Grafikkarten. Die Spezifikationen (der PCIe-Slots) zu diesem Board sind:

- 1x PCIe 3.0 x16 slot (from CPU)
- 1x PCIe 3.0 x16 slot (from PCH supports x4 mode)
- 3x PCIe x1 slots (from PCH)

Besser wäre ein Board, bei dem beide PCI 3.0 x16 (mechanisch) an die CPU angebunden sind. Im Falle der beiden Grafikkarten würden beide dann auf x8 zurückgesetzt werden, was in der Praxis kaum etwas ausmacht. Hier läuft zwar der erste Slot mit vollen x16 (da der einzige, der direkt an der CPU angebunden ist), der zweite "dicke" Slot aber nur per x4 _UND_ über den Umweg "PCH" (Chipsatz), an dem auch NVMe etc hängt. Flaschenhals ohne Ende, für eine Grafikkarte ohnehin über PCH ein Graus ...