

# 5min Black Screen dann Bild verfügbar und kurzer Brummtton

Beitrag von „apfelnico“ vom 14. Januar 2021, 13:16

Finde ich auch merkwürdig. Ehrlich wäre es gewesen, den zweiten Slot direkt als x4 auch mechanisch auf dem Board zu setzen, da er direkt vom PCH kommt. Der große Slot lässt natürlich auch größere Karten zu, die alternativ mit weniger Lanes auskommen, üblich sind aber beide – wenn für Grafik genutzt – an die CPU gebunden. Dabei gilt eben, dass der erste Slot allein x16 fährt, sobald im zweiten Slot etwas steckt, wird der erste auf x8 runtergefahren und der zweite bekommt maximal 8 Lanes, je nach Karte. Beide aber direkt an CPU.

Diese Board hier halte ich für eine "Mogelpackung" 😊