

Problem mit Asus XG-C100F Aquantia Chipset

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 17. Januar 2021, 12:03

Zum Bluetooth ja.

Du must die USBPorts.kext öffnen und in der enthaltenen Info.plist auf MacPro7,1 ändern.

FakePCIID ist für BigSur keine gute Idee. FakePCIID wurde nicht aktualisiert für BigSur.