

Trackpad Probleme

Beitrag von „5T33Z0“ vom 18. Januar 2021, 16:25

NVRAM Reset mal durchgeführt? Sollte man machen, wenn man ne EFI komplett austauscht.