

# Big Sur Installation endet im Black Screen mit Voice Over

**Beitrag von „mikkel“ vom 18. Januar 2021, 19:55**

Komische Sache. Die EFI habe ich nach der versuchten Installation in meine 10.15.7 Platte eingebaut. Siehe da alles funktioniert wie immer. Der SanityChecker findet auch keine Fehler, bis auf den "F" Prozessor, der ja bekanntlich keine interne GPU hat. Das ganz interessante ist, dass der Fehler auch auf meinem alten System (GA-Z 97 HD3 @ i5 4460) auftrat. Das war der Anlass etwas neues anzuschaffen. Das einzige was "alt" geblieben ist, war die RX 5500XT. Vielleicht hat jemand eine Tipp, wie ich bei Big Sur bunte Bilder sehe.