Umstieg von dGPU auf iGPU

Beitrag von "Technotron" vom 19. Januar 2021, 14:16

Also bei mir wird im Framebuffer-Patch-Guide kein anderer Port im Hackintool rot markiert wenn ich das HDMI-Kabel, welches am 2. Monitor angeschlossen ist, hintem am HDMI-Eingang vom Mainboard anschliesse. Mist...

Edit: Nur zur Info, das HDMI-Kabel bzw. der Anschluss funktionieren unter Windows 10. Grummel...